

SCHEMA TECNICA 03.01.42-ITA



JUPOL Trend glitter

Rivestimento decorativo trasparente per interni con brillantini, ad elevata lavabilità

1. Descrizione, utilizzo

JUPOL Trend è un rivestimento murale trasparente per interni con glitter decorativi, basato sulla diluizione in acqua dei moderni leganti polimerici. È destinato al trattamento decorativo di pareti e soffitti in edifici residenziali, in edifici di rappresentanza e commerciali, in gallerie e altri spazi per mostre, in locali dove si svolgono congressi, attività promozionali e simili, in scuole, asili, alberghi, ospedali, case di cura, case per anziani, ecc. che sono stati precedentemente trattati con la pittura JUPOL Trend, JUPOL Gold supreme o qualsiasi altra pittura per interni dell'assortimento JUB di elevata qualità.

JUPOL Trend glitter è facile da applicare in quanto una leggera consistenza "cremosa" riduce il gocciolamento, la fuoriuscita e la spruzzatura. È caratterizzata da un contenuto estremamente basso di sostanze organiche volatili, non contiene ammorbidenti e metalli pesanti. La pellicola asciutta ha una buona permeabilità al vapore ed è ben resistente allo sfregamento a umido - lavabile, cosicché lo sporco non eccessivamente aderente può essere tolto dalla superficie tinteggiata con uno straccio imbevuto di una soluzione di normali detergenti domestici. Per ottenere l'aspetto finale è in genere sufficiente già una sola mano.

2. Tonalità di colore

- trasparente

3. Dati tecnici

Imballaggio	Secchio in plastica da 2.5 Lt
-------------	-------------------------------

Densità			~1,05 kg/dm³
COV (VOC) contenuto di composti organici volatili			2,5 g/l
Direttiva EU VOC – categoria			A/c<30
Tempo d'essiccazione T = +20°C, umid. rel. dell'aria = 65%	asciutto al tatto		3 ore
Consumo (per una mano)			80-100 ml/m²
Caratteristiche dello strato di tinta essiccata	classificazione EN 13300	resistenza allo strofinamento ad umido	Resistente, classe 1
		brillantezza	Semi opaco
	permeabilità al vapore EN ISO 7783-2	coefficiente μ	<100
		valore Sd (d= 100 μm)	< 0,03 m Classe 1 (alta permeabilità al vapore)

4. Preparazione del supporto

Il supporto deve essere solido, asciutto e pulito, senza residui di polvere o altre parti non aderenti, privo di macchie grasse, oli per casseforme ed altre impurità.

Malte e rasanti di nuova posa in condizioni normali (T = +20° C, umidità relativa = 65%) devono essere asciugati almeno un giorno per ogni mm di spessore. Dalle superfici già pitturate occorre rimuovere tutti i residui di pittura solubili in acqua e i residui di vernici a olio, lacche e smalti. Le superfici infestate da muffe prima della tinteggiatura devono sempre essere disinfettate.

Prima di procedere alla prima applicazione tinteggiare la base in due strati con una tinta JUPOL Trend o JUPOL Gold supreme (nella tonalità) a spruzzo o con un pennello da pittura o da muratura o con rullo a pelo lungo o in tessuto (la lunghezza del pelo o dei fili è ~ 10 mm).

Per informazioni tecniche dei prodotti sopraindicati, si prega di leggere la scheda tecnica.

5. Preparazione dell' idropittura

Di solito non è necessaria una preparazione speciale del rivestimento; se durante il trasporto o dato un prolungato periodo di stoccaggio compare sulla superficie del liquido diluito rimescolare bene.

Il rivestimento proveniente da differenti lotti ossia di differenti date di produzione, che serve per il rivestimento di pareti finite (o, meglio, di tutte le parti dell'edificio che vanno tinteggiate nella medesima tonalità) vanno uniformate in un contenitore sufficientemente grande. Per superfici grandi, dove in questo modo sarebbe tecnicamente impossibile garantire una quantità di tinta sufficiente, neanche per un singolo strato, nel recipiente per uniformare mescolare dapprima il rivestimento di almeno tre secchi. Una volta usato un terzo della tinta preparata aggiungere nuovo rivestimento e mescolarlo accuratamente con il resto nel contenitore, ecc.

Non è consentita alcuna "riparazione" del rivestimento durante l'applicazione (aggiunta di agenti coloranti, diluizione, ecc.). La quantità di rivestimento necessaria per rivestire ciascuna superficie va calcolata ossia stimata in base a ciascuna superficie e ai dati sul consumo medio; in casi specifici il consumo va calcolato misurandolo su una superficie di prova sufficientemente grande.

6. Applicazione della pittura

Il rivestimento va applicato con un rullo JUPOL Trend o con un rullo adeguato a pelo corto, o con un rullo in tessuto (lunghezza peli ossia fili fino a circa 10 mm; utilizzabili pelo naturale o artificiale o tessuti a filo sintetico di vari tipi (poliammide, dralon, vestan, nylon o poliestere).

Ogni singola parete va dipinta senza interruzioni da un estremo all'altro. Per punti inaccessibili con il rullo a pelo o con la pistola a spruzzo (angoli, spigoli, scanalature, spallette strette ecc), provvedere sempre prima con l'aiuto di pennelli adeguati o con rulli piccoli adeguati alla situazione.

La tinteggiatura è possibile solo in condizioni climatiche adeguate ossia in condizioni microclimatiche appropriate: la temperatura dell'aria e del substrato della parete deve essere tra +5 e +30° C, e l'umidità relativa dell'aria non deve superare l'80%.

Dopo l'uso lavare subito accuratamente gli attrezzi con acqua. Con una spatola svuotare il rullo e sciacquare immediatamente con acqua.

7. Manutenzione e ripristino delle superfici tinteggiate

Le superfici tinteggiate non richiedono alcuna manutenzione particolare. Polvere non aderente e altro sporco non aderente possono essere spazzati via o aspirati. La polvere aderente e le macchie ostinate vanno rimosse con un leggero sfregamento, con un panno umido o con una spugna imbevuta di una soluzione di normali detergenti domestici multiuso, quindi la superficie va sciacquata con acqua pulita.

Sulle superfici dalle quali non è possibile rimuovere lo sporco o le macchie come sopra va effettuata una tinteggiatura di restauro come descritto nella sezione "Preparazione della base" e "Applicazione della pittura". Nella ritinteggiatura di solito non è necessario rinnovare lo strato di base.

8. Stoccaggio, condizioni di trasporto e data di scadenza

Stoccaggio e trasporto: temperatura da +5°C a +25°C, tenere al riparo dall'azione diretta dei raggi solari e fuori dalla portata dei bambini, TEME IL GELO!

Utilizzabile: almeno 36 mesi se conservato nella confezione originale sigillata ed integra.

9. Altre informazioni

Le istruzioni tecniche in questa scheda sono fornite in base alle nostre esperienze e con lo scopo di utilizzare il prodotto ottenendo risultati ottimali. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni causati dalla scelta errata del prodotto, dall'impiego inadeguato o dall'insoddisfacente qualità di esecuzione dei lavori. Decliniamo inoltre ogni responsabilità nel caso in cui il supporto per l'applicazione dei nostri prodotti venga preparato in modo improprio o con materiali di qualità inadeguata di altri produttori. In caso di applicazione dei nostri prodotti su substrati esistenti con vecchi rivestimenti o su substrati precedentemente preparati con materiali di altri produttori, è assolutamente necessario che prima dell'inizio dei lavori vengano preparati campi di prova o superfici adeguate con tutti i rivestimenti previsti dei prodotti JUB, in conformità alle istruzioni tecniche.

Misura di sicurezza: Seguire le istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza del prodotto.

La presente scheda tecnica completa e sostituisce tutte le precedenti edizioni, ci riserviamo il diritto di effettuare eventuali modifiche ed integrazioni.

Codice e data dell'edizione: TDS 183/26-čad, 24.08.2026