

SCHEDA TECNICA 10.01.13-ITA



JUBIZOL Transparent Glitter

Rivestimento trasparente con brillantini per facciate

1. Descrizione, impiego

JUBIZOL Transparent Glitter è una finitura trasparente per facciate con effetto brillante.

Si utilizza soprattutto per protezione e decorazione di facciate solide, lisce ovvero facciate a granulometria fine e uniforme. Può essere applicato anche su vecchi strati saldamente aggrappati di idropitture acriliche, ai silicati, ai siliconi e su intonaci decorativi di tutti i tipi.

2. Tonalità

- cristalli argentati scintillanti

3. Dati tecnici

Imballaggio		5 l, 15 l
Densità		~1,02 kg/dm ³
Contenuto di composti organici volatili (VOC)		40 g/l
Direttiva UE VOC – categoria		A/c<40
Diluizione con acqua - in peso		0 %
Diluizione con acqua - in volume		0 %
Tempo di asciugatura T = +20 °C, RH = 65 %	asciutto al tatto	3 h
	adatto per ulteriore lavorazione	/
Consumo		150 - 200 ml/m ²
Numero di strati		1
Proprietà del	permeabilità al vapore acqueo μ , coefficiente	<700

film secco	EN ISO 7783-2	valore Sd (d = 100 um)	<0,04
	Assorbimento d'acqua per capillarità w24 (EN 1062-3)		<0,1
	Assorbimento d'acqua per capillarità classe		W3 - Classe 3 (basso)
	Adesione sull'intonaco standard in calce-cemento (1 : 1 : 6)(EN1542)		>5 MPa
	brillantezza		non altera l'aspetto del supporto

4. Condizioni di applicazione

Temperatura dell'aria e del supporto compresa tra +5°C e +30°C, umidità relativa dell'aria non superiore a 80 %. Proteggere la facciata dal sole, vento e pioggia con teli protettivi, sospendere i lavori in caso di pioggia, neve, forte nebbia o vento (≥ 30 km/h).

5. Preparazione del supporto

Il supporto deve essere solido, asciutto e pulito, privo di particelle non aderenti, polveri, residui di oli per casseforme, grassi o altre impurità.

Dalle superfici già pitturate, rimuovere tutti gli strati di pitture, rivestimenti e applicazioni di colori a olio, vernici e smalti che si sciolgono facilmente e rapidamente in acqua. Le superfici infestate da muffa devono prima essere disinfettate. Prima di applicare il rivestimento su superfici più assorbenti (ad es. intonaci decorativi minerali), utilizzare il primer a penetrazione profonda JUKOL Primer per ridurre e uniformare l'assorbimento.

Per informazioni più dettagliate, consultare la scheda tecnica del primer.

NOTA! In fase di preparazione delle superfici di facciata, si tenga presente che il rivestimento è trasparente; pertanto, dopo l'applicazione, eventuali imperfezioni, impurità e simili rimarranno visibili.

6. Preparazione della pittura

Mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Non diluire.

7. Applicazione

Per l'applicazione si consiglia l'uso di un rullo a fibre lunghe (lunghezza delle fibre o setole da 18 a 20 m; sono utilizzabili fibre naturali e sintetiche oppure vari tessuti sintetici - vestan, dralon, nylon, perlon o poliestere); applicabile anche a spruzzo.

Per l'applicazione a spruzzo è necessario utilizzare i parametri ottimali dell'attrezzatura, in conformità con le istruzioni del produttore, oppure determinarli durante l'applicazione stessa (prove). Si consiglia ugello con diametro 4 mm e pressione di esercizio compresa tra 2- 4 bar.

Per l'applicazione con rullo, stendere il prodotto con movimenti incrociati, in più direzioni, in modo che i brillantini si distribuiscano uniformemente sulla superficie. In caso di applicazione a spruzzo, stendere il rivestimento nel modo più uniforme possibile, con movimenti regolari e mantenendo una distanza costante dalla superficie.

In condizioni normali (T = +20 °C, UR = 65 %), le superfici trattate sono resistenti al dilavamento causato dalle acque piovane entro 24 ore.

Lavare accuratamente gli attrezzi con l'acqua a fine lavoro.

8. Manutenzione e ripristino delle superfici pitturate

Le superfici pitturate non necessitano di manutenzione particolare. Asportare polveri e altre impurità non aderenti mediante aspirazione, spazzolatura o lavaggio con l'acqua. La polvere attaccata e le macchie ostinate si rimuovono strofinando leggermente con un panno bagnato o una spugna intrisa con detergenti per uso domestico, dopodiché le superfici vanno sciacquate con acqua pulita.

9. Stoccaggio, trasporto e durata

Conservare e trasportare a temperature da +5 °C a +25 °C, proteggere dai raggi solari diretti, tenere fuori dalla portata dei bambini. TEME IL GELO!

Tempo di conservazione nella confezione originale sigillata e non danneggiata: almeno 12 mesi.

10. Altre informazioni

Le istruzioni tecniche si basano sulla nostra esperienza e sono fornite allo scopo di ottenere risultati ottimali nell'utilizzo del prodotto. Si declina ogni responsabilità per i danni causati dalla scelta errata del prodotto, da un utilizzo scorretto o da un lavoro poco professionale. Inoltre, non ci assumiamo alcuna responsabilità nel caso in cui il supporto venga preparato in modo inappropriato o con materiali di qualità inadeguata di altri produttori. In caso di applicazione dei nostri prodotti su supporti con vecchi rivestimenti o su supporti precedentemente preparati con materiali di altri produttori, è indispensabile che prima dell'inizio dei lavori vengano preparati campi o superfici di prova adeguati su cui applicare il numero previsto di mani dei prodotti JUB, in conformità con le istruzioni tecniche. Misure di sicurezza: Seguire le istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza del prodotto.

Questa scheda tecnica completa e sostituisce tutte le edizioni precedenti. JUB si riserva tutti i diritti di apportare modifiche e integrazioni successive.

Codice e data di rilascio: JTG-SRB-01, 15.04.2026